


# リピート・指名発注の検査フロー図

- 検査の種類
- ①受入検査 営業・購買が発注書を発行し、検品は製造・品管が行う
  - ②工程内検査 製造担当が加工・検査を行う
  - ③最終検査 品管担当者が検品・出荷を行う。
  - ④出荷前検査 品管担当者が出荷・管理を行う



※顧客の要求があった場合、見積書を発行する。